



कार्यालय-कार्यपालक अभियन्ता,
यू-मंडल, के० लो० नि० वि०
ब्लॉक नं० 11, द्वितीय तल, के० स० का परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Government of India
Office of : Executive Engineer,
'U'- Division, CPWD
Block No.11, 2nd Floor, CGO Complex
Lodhi road, New Delhi - 110003

संख्या: 23(3)/यो०शा०/यू०म०/2023-24/1360
सेवा में,

दिनांक: 13.07.2023

प्रभाषी प्राचार्या

केन्द्रीय विद्यालय प्रगति विहार

नई दिल्ली-110003

Email ID-kvpvoffice2@gmail.com

विषय: केन्द्रीय विद्यालय प्रगति विहार, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-110003 के वर्ष 2023-24 की बिल्डिंग की सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) करवाने और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Building Safety Certificate) बनवाने हेतु।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र संख्या फा क० 13050/केविप्रवि-2/2023-24/812 दिनांक 03.07.2023

महोदया,

In reference to above, the safety certificate of school building is furnished as under:

"The school main building was inspected today i.e 13.07.2023 by the undersigned along with Assistant Engineer and it is found that the building is structurally safe and sound subjected to the following:

1. Both the toilet blocks are having seepages which needs immediate repair work.
2. At many places, grit plaster outside the building was having cracks which needs to be got dismantled to avoid any untoward incident.
3. At many places, trees have grown in the building wall and at terrace which also required to be removed to avoid seepages.
4. In chajja portion, the reinforcement was visible which needs to be got repaired to avoid corrosion of steel reinforcement and also to avoid deterioration of the concrete.
5. The canteen roof slab found in-dilapidated condition which needs to be dismantled and recast.

This certificate is issued for the year 2023-24".

भवदीय,

(आर० एस० गर्ग)

कार्यपालक अभियन्ता

'यू' मंडल, के० लो० नि० वि०

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता, 3/यू उपमंडल, के० लो० नि० वि०, प्रगति विहार हॉस्टल, नई दिल्ली को आपके पत्र संख्या 23(विविध)/स०अ०/3-यू/2023-24/27-हि० दिनांक 10.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. गार्ड फाईल।

कार्यपालक अभियन्ता